







Guide d'entretien

	Lavage à l'eau d'une température maximale de 30°C dans une laveuse domestique ou commerciale; cycle délicat
	Séchage par culbutage à basse température (maximum de 55°C); cycle délicat
	Si nécessaire, repasser à la main, à sec ou à la vapeur, à basse température (température maximale 110°C). Température recommandée pour tissus d'acétate, acrylique, modacrylique, nylon, polypropylène et spandex.
	Ne pas utiliser d'agent de blanchissement